

# Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2017

ATTIVITÀ ISPETTIVA AI SENSI DEL D.LGS. n.152/2006 e s.m.i.  
(art.29-decies)

Stabilimento

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

**Trieste**

Decreto AIA n. 96 dd. 27/01/2016



## Allegato 6

**Comunicato evento emissivo agglomerato dd. 06/08/2017**

**30/08/2017**

**Acciaieria Arvedi S.p.A.**

Sede Legale:  
Via Donizetti, 20  
20122 Milano

Cap.Soc. € 112.900.000  
Interamente versato.

Sede Amministrativa e Stabilimenti:  
Via Acquaviva, 18  
26100 Cremona - Italia  
Tel. +39 0372 4781  
Fax +39 0372 478259

Part.IVA IT 11852670154  
Cod.fisc. 00910070192  
Reg.Imp.MI 00910070192  
REA MI 1497770

Via di Servola, 1  
34145 Trieste - Italia  
Tel. +39 040 89891

e-mail: vendite@ast.arvedi.it  
www.arvedi.it

**AcciaieriaArvedi**

DIR/AA/072 - 17/VD

Spett. le **Regione Autonoma F.V.G.**  
Direzione Centrale Ambiente  
fax 040 3774513

Spett. le **Comune di Trieste**  
Servizio Ambiente  
fax 040 6754989

Spett. le **ARPA FVG**  
Dipartimento di Trieste  
fax 0432 1918129

Spett. le **ARPA FVG**  
S.O.C. Pressioni sull'ambiente  
fax 0432 1918126

Spett. le **ASUITs**  
S.O. Dipartimento di Prevenzione  
fax 040 3997431

Trieste, 7 agosto 2017

**Oggetto: Comunicazione ambientale. Evento emissivo dall'agglomerato.**

Con riferimento a quanto previsto dall'Allegato C punto 8 del Decreto AIA n.96/AMB in merito ad eventi a carattere ambientale con "impatto visivo percepibile dall'esterno", si comunica che il 06/08/2017 alle ore 20.09, vi è stata una emissione anomala dal camino E5 dell'impianto VAI dell'agglomerato, della durata di circa 2 minuti.

A causa del maltempo c'è stato uno sbalzo di tensione che ha causato, in parallelo, un disservizio alla sezione di filtrazione dell'impianto VAI e all'elettrofiltro primario. La causa è stata un disservizio elettrico VAI che ha interrotto istantaneamente l'abbattimento a umido dei fumi di processo.

I tecnici dell'agglomerato sono prontamente intervenuti con la chiusura in manuale delle serrande dell'aspirazione (impianto KKK) dal nastro di cottura.

Come misura correttiva si interverrà sulla logica per comandare, in automatico, la chiusura delle serrande e lo stop della girante del KKK ad ogni disservizio del VAI.

Distinti saluti.

Acciaieria Arvedi S.p.A.

**Arvedi**